

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

SETTORE LAVORI PUBBLICI II Responsabile: Ing. Giovanni Napoli

DETERMINA

Data 20-05-24 N[^] prot. di Area

Oggetto: Lavori di "Messa in sicurezza e ripristino funzionale Via Ranucci" - Approvazione intervento - Accertamento contabile Affidamento lavori, direzione e coordinamento per la sicurezza ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a) e b) del D.Lgs. 36/23 a mezzo piattaforma Me.Pa.-Impegno ed imputazione di spesa - Nomina RUP - Avvio procedimento "in danno" -

> CIG (lavori): B1C11098F5 CIG(D.L. - Coord. Sic.): B1C0DD75ED

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli. Il conferimento dell'incarico dirigenziale allo scrivente è avvenuto con Commissione Straordinaria n. 01/23 ai sensi del D.Lgs. 267/2000:

Premesso:

- Che il giorno 05/11/2023 alle ore 13:00 circa, personale del Settore Tecnico veniva contattato telefonicamente dal M.O. Delicato Francesco del Comando di Polizia Municipale di Marano di Napoli (NA) per caduta calcinacci dal fabbricato sito in via Ranucci 5-7;
- Che giunti sul posto è stato possibile accertare che il fabbricato risultava disabitato e si trovava in stato di parziale abbandono poiché il locale commerciale di via Ranucci al civ. 5 (f. 15 p.lla 618 e sub.4) era invece occupato da un'attività di pescheria;
- Che dal sopralluogo è stata riscontrata la presenza di calcinacci e pietre di tufo in corrispondenza del civico 7, una lesione verticale che corre lungo tutta la facciata del fabbricato sul lato Nord-Est ed ulteriori lesioni apprezzabili lungo la facciata lato Nord-Ovest e lato Sud;
- Che sempre sul lato Sud era presente una finestra in legno pericolante in quanto semi-staccata dal suo incastro mentre, sul lato Sud-Ovest, un'ulteriore finestra presentava i vetri rotti e pericolosi per un possibile scivolamento sulla sottostante strada-marciapiedi;
- Che alle ore 15:10 giungeva sul posto una squadra dei VV.FF. che disponeva AD HORAS la chiusura della del vialetto di accesso alle abitazioni ubicate alle spalle del fabbricato e la chiusura al traffico veicolare del tratto stradale che va dall'incrocio di via Umberto I fino allo slargo retrostante via Ranucci, e lasciando aperto solo un varco pedonale lungo la strada principale che porta al Corso Umberto I, lo sgombero delle abitazioni adiacenti al fabbricato, la non praticabilità dei luoghi adiacenti ed il divieto di accesso al negozio pescheria ubicato a piano terra dell'immobile oggetto;

Considerato:

- Che con l'ausilio degli operai comunali si effettuavano AD HORAS le operazioni indicate dal personale dei VV.FF.;

- Che il giorno 07/11/23 alle ore 23:10 circa, il Comando di Polizia Municipale di Marano di Napoli (NA) richiedeva nuovamente assistenza al Settore Tecnico per l'ulteriore caduta di pietre dalla facciata lato Sud (strada pubblica vialetto) del fabbricato;
- Che sul posto era altresì presente personale dell'Arma dei Carabinieri ed una Squadra VV.FF. il cui Ingegnere Funzionario evidenziava le compromesse condizioni statiche dell'immobile per la presenza di un quadro fessurativo pronunciato, lesioni verticali a tutt'altezza nei setti murari e parti di muratura del secondo livello crollate;
- Che per tutto quanto innanzi, ai fini della messa in sicurezza dell'immobile e, dunque, per la salvaguardia della pubblica incolumità, veniva emessa nei confronti delle ditte catastalmente risultanti proprietarie l'Ordinanza Sindacale n. 11/23;
- Che avverso la predetta Ordinanza sono stati presentati n. 2 ricorsi al T.A.R. Campania il quale, con n. 2 disposizioni cautelari ne sospendeva l'efficacia;
- Che a seguito di opposizione promossa dal Comune, il Consiglio di Stato, con provvedimenti n. 1052/2024
 R.G. 1542/2024 e n. 1453/2024 R.G. 2478/2024 accoglieva il ricorso dell'Ente e revocava le Ordinanze Cautelari del T.A.R. Campania ripristinando dunque l'efficacia della succitata Ordinanza Sindacale;

Dato Atto:

- Che ad oggi si riscontrano ancora le inottemperanze sia all'ordinanza sindacale n. 11/23 che alle successive diffide di messa in sicurezza dell'immobile ubicato in Via Ranucci civico 5/7;
- Che il Sindaco della Città di Marano, tenuto altresì conto dell'esigenza e dell'urgenza di ripristinare sia le condizioni di sicurezza che quelle di funzionalità della Via Ranucci in ragione dell'adiacente vicinanza all'immobile Scolastico Ranucci, quotidianamente frequentato da una consistente platea scolastica oltre che, nel prossimo mese, sede di seggio elettorale per le elezioni Europee ha disposto, con propria nta, che il Settore LL.PP. avvii i necessari ed opportuni provvedimenti tecnico-amministrativi al fine di consentirne l'uso in condizioni di sicurezza e salvaguardia per la pubblica incolumità sia dei veicoli che dei pedoni del tratto di strada in questione;
- Che per quanto sopra, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità nonché a garanzia e tutela dell'interesse pubblico, sull'immobile di cui trattasi, catastalmente individuato al foglio 15 part.lla 618 sub 1 -2 3 4 e 5, il Comune eseguirà "in danno" dei soggetti proprietari apposito intervento teso esclusivamente al contenimento delle criticità strutturali presentate dallo stabile;
- Che ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, del predetto intervento, da eseguire "in danno", è stata inviata apposita comunicazione di Avvio del Procedimento ai soggetti proprietari;
- Che onde consentire la messa in sicurezza e la riapertura della citata strada il Settore LL.PP. ha elaborato apposito intervento da eseguirsi sulle facciate del predetto immobile di cui all'allegato computo metrico e seguente quadro economico:

A - LAVORI	
A.1) Importo Lavori A.2) Costi della sicurezza	€ 39.686,31 € 300.00
TOTALE LAVORI (A1+A2) B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 39.986,31
B.1) per IVA sui lavori al 10%	€ 3.998,63
B.2) D.L.gs 18/04/2016 n. 50 art. 113 comma 2	€ 799,73
B2.1) D.Lgs 18/04/2016 n. 50 art. 113 comma 3	€ 639,78
B2.2) D.Lgs 18/04/2016 n. 50 art. 113 comma 4	€ 159,95
B. 3) Spese Tecniche	€ 4.798,36

B. 4) Oneri su spese tecniche	€ 1.318,52
B.5) Imprevisti ed opere provvisionali straordinarie	€ 2.498,46
TOTALE SPESE GENERALI	€ 13.413.69
Importo Complessivo	6 53 400 00

- Che la spesa complessiva di € 53.400,00 trova copertura finanziaria nel bilancio comunale al Cap. 1101/4 del bilancio comunale;
- Che per l'affidamento dei lavori in oggetto trova applicazione il disposto normativo di cui all'art. 50 c. 1lett. a) del D.Lgs. 36/23;
- Che la Ditta Granit Soc. Coop. P.Iva: 01608100630 risulta in possesso di competente esperienza, professionalità e capacità esecutiva nell'adempimento di prestazioni contrattuali con categoria operativa OG 1;
- Che ai fini della consegna e dell'esecuzione dei lavori si rende altresì necessario provvedere alla nomina del direttore degli stessi e del coordinatore per la sicurezza;
- Che l'attuale dotazione organica del Settore LL.PP., non consente, per i carichi di lavoro già in esecuzione, di assolvere alle predette funzioni con personale tecnico interno all'Ente;
- Che il Settore LL.PP. ha determinato in € 6.116,88 (oneri inclusi) il compenso professionale per l'espletamento delle stesse ad opera di professionisti esterni;
- Che per l'affidamento dei servizi tecnici di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza trova applicazione il disposto normativo di cui all'art. 50 c. 1lett. b) del D.Lgs. 36/23;

Visti:

- L'iscrizione della Soc. Coop. Granit alla White List della Prefettura territorialmente competente;
- il DURC protocollo INAIL 42713254 emesso con esito regolare dagli enti all'uopo preposti;
- la certificazione di regolarità contributiva emessa da Inarcassa per l'Ing. Silvestro Turco;

si propone di affidare alla Ditta Granit Soc. Coop. – P.Iva: 01608100630 i lavori in oggetto per un corrispettivo di appalto pari ad € 39.986,31 (oltre Iva) e le funzioni di direttore dei lavori e di coordinamento per la sicurezza all'Ing. Turco Silvestro per un compenso professionale pari ad € 4.798,36 (oltre oneri).

Il Tecnico Istruttore ng. Pasquale Villamaino

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza; ATTESTA – ai sensi dell'art. 47-bis del D.Lgs 267/2000, recato dall'art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto; (prot.18/2014):

- 1) La coerenza e non contradditorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- 2) La conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo.
- L'assenza, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13,di condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento a contrarre ai sensi delle legge 241/90, ovvero:

1. Approvare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;

2. Approvare i lavori predisposti dal Settore LL.PP. di cui all'allegato computo metrico redatto per un importo complessivo pari ad € 53.400,00 (Iva inclusa); 3. Accertare l'importo complessivo di € 53.400 al Cap. di entrata n. 404;

4. Affidare, ai sensi 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 36/23 ed a mezzo piattaforma Me.Pa., i lavori di "Messa in sicurezza e ripristino funzionale Via Ranucci" alla succitata Soc. Coop. Granit per un importo contrattuale ad € 39.986,31 (iva esclusa) - CIG: B1C11098F5;

5. Affidare, ai sensi 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/23, le funzioni di direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza, all'Ing. Silvestro Turco – P.IVA: 05648381217 per un compenso professionale pari ad € 6.116,88

(oneri inclusi) - CIG: B1C0DD75ED;

6. Imputare la spesa complessiva di € 53.400,00 al Cap. 1101/4;

7. Affidare le funzioni di RUP al Tecnico Comunale Geom. Tommaso Giordano;

8. Trasmettere il suddetto Atto all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali; 9. Disporre la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare;

10. Demandare al Settore Legale l'avvio dei procedimenti "in danno" nei confronti dei soggetti proprietari per il

recupero delle spese sostenute dall'Ente;

11. Disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Responsabile del Settore LL.PP.

				Ing. Giovanni Napol
Il Dirigente dell'Area e	economico finanziaria app	oone il visto di regol	arità contabile	
		addi,		
Determinazione n	del		0:	
			Importo €	
CAP	ACC.		IMPORTO	
404	1468/ IMPEG		€ 53.400,00	
1101.4		SUB 1 SUB 2 S.SUB 2.1 S.SUB 2.2 SUB 3 SUB 4	€ 43.984,94 € 799,73 € 639,78 € 159,95 € 6.116.88 € 2.468.45	
A		Λ		

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA RANUCCI N.5

COMMITTENTE: COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Marano di Napoli, 08/04/2024

Comune di Marano IL TECHEGO del so Ips Giovanni Nuy

Dott. Ing. Silvestro TURCO

Via G. Porzio, F4 80153 CDN Napoli - pec. silvestro.turco@ordingna.it - mail. silvestroturco@libero.it - tel. 081 18496017 - cell. 338 9764318

	COMUNE DIMARANO DINAROLI-C 4906-FREC		MATE=-00	4 821042-1	niterioo 24	Y09720244.	1192€8	pag.
Tis Fra			DIMENSIONI Quantità		I M I	ORTI		
2 : 1.3		par.ug	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
12 14 1 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA				10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			
1 AM24_P0 10.065,A	Ponteggio completo, fomito e posto in opera, con mantovane, basette, 3 supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati Per il I mese o frazione					0		
	Cortile interno Via Ranucci e parte curva		5,00		10,000	50,00		
	Vicolo sud		16,00 8,50		10,000	160,00 85,00		
	Parete est		7,50		12,000	90,00		
	SOMMANO mq					385,00	19,36	7′453,6
2 AM24_P0 :0.040.A	Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati 3 Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il l'imese o frazione Integrazioni a tubi e giunti (stimate)				•	100.00		
						100,00		
	SOMMANO cad					100,00	6,62	662,0
3 AM24_P0. 10.060.A	Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti. 3 eseguita con reti in fibra rinforzata. Vedi voce nº 1 [mq 385.00]	Annes (Annes (An				385,00		
	SOMMANO mg				-			
					-	385,00	4,29	1'651,69
XM24_P0) 10.060.C	Recinzione provvisionale di arce di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zinenti infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 1,80 m Recinzione alla base dei ponteggio Cortile interno Via Ranucci Vicolo sud		6,00		1,800	10,80 36,00		
	Cortile est		9.00		1.800	18.00		
	SOMMANO mq		A CASE OF THE PARTY OF THE PART		-	81,00	22.25	1,000 0
5	21				-	81.00	22,23	1'802,25
	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1º mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc. porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1º mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere Bagno chimico					1.00		
	SOMMANO caci		1		-			
					-	1.00	121,73	121,73
6 .M124_R()3 0:055,A	Sarchura di lesioni di larghezza tino a 5 cm in muratura, compresi l'eventuale taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattoni o scaglie di pietra dura e malta di cemento o gesso previa accurata scarritura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici. Lesioni verticali cantonali	2.00		The state of the s				
	FORMAN OF	2,00			10,000	20,00		
	SOMMANO mI				_	20,00	37.09	741,80
7 .M24_A06 0.166,A	Reintregrazioni di lacuna Reintegrazione di lacune, i conci utilizzati per la reintegrazione devono essere di dimensioni analoghe a quelli contigui sbozzati a mano per la parte a vista. Le altre facce tagliate con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione. Preventiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del							
49 Grant	A RIPORTARE							
SINDTIL	NTHE COMUNE DE MARANO DI NAPOLI							121433.03

	COMUNE DIMARANO DINAROLL-C 6906 - REC	S_U#FFEQ	MEE00	9 18967 2. 11	lntarno 23	W95/8924	116:38	pag
Num (14) TARIFFA			DIME	NSIONI			IMF	ORTI
4.4 N II F. 1		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORIO							12'433,0
	concio con malta della stessa composizione di quelle antiche già esistenti. (di calce, sabbia e pozzolana) e messa in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovraprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento. Con conci di tufo Reintegrazione inuratura nel vicoletto sud (stimata)					*		
					5,000	5,00		
	SOMMANO mq				1	5,00	187,90	939,5
8 "AM24_R0)30.095.A	Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura con malta di calce 3 idraulica, compresi la pulizia e depoiverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale. Muratura di tufo Rabboccatura muratura vicoletto sud (stimata)				50,000	50,00		
	SOMMANO mq					50.00	22,55	1'127.5
9 AM24_R0, 170.030,A	Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza, materiale e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrent. Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove. Riparazione manto di copertura tetto a faida angolo sud-est				20,000	20.00		
	SOMMANO mg				30,000	30,00		
	SOMMANO IIIQ					30,00	30,01	900,30
10 AM24_F01 30.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualstasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresi tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Si stima Ime	erri i ti erre erri de consenio de consenio e i i i i i i i i i i i i i i i i i i		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		00,1		
	SOMMANO me				-	1,00	45,40	45.10
1.1 \M24_T01 30.020.A	Scarrioiatura di materiali sciolti di qualsinsi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. Vedi voce nº 10 [me 1.00]						43,40	45,40
	SOMMANO mc				-	1,00		
	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Vedi voce nº 11 [mc 1.00]					1,00	46,27	46,27
					_	1,00		
	SOMMANO me				_	1,00	73,69	73,69
	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione dei rifluto: rifluti ammissibili in discarica per rifluti inerti (art. 5 DM 24 giugno 2015). Stocnsidera 1,6t me			*				
	Vedi voce nº {2 [me 1.00]	1,60				1,60		
	SOMMANO L	in last the second that the				1,60	18,00	28,80
14	Rimonteggio di piccola orditura del tetto composta dai murali di abete	Assessment of transcent				4 9 1		
	A RIPORTARE							

	COMUNE DI MARANO DI MAROLII- C. £906-RE	<u>e</u> mele	WFE06	0196 2 2_1,	nterno - 2 ³	0/05/2024	- ₁ 16:28	pag -
North I			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORIC							15′594,49
AM24_I	203.5x8 cm. posti a 60 cm fra gli assi, dai correntini di abete da 3,5x3,5 cm. E' compresa la fornitura del legno lavorato con parziale recupero de materiale riutilizzabile. Rimontaggio di piccola orditura del tetto pe degole alla marsigliese. Sostituzione correnti ammalorati SOMMANO mo	r			20,000	20,00	30,39	607,80
5 15 .95127a	Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschio o pilastro in muratura con placcaggio a fasce, o consolidamento e rinforzo di porzioni di fabbricato con fascie di piano o cordoli armati o incatenamenti di facciata mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica. SRG (Steel Reinforced Grout), provvisto di Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica Octobre con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad alta resistenza, resistenza a trazione valore curatteristico > 3000 Mpa; modulo clastico > 190 GPa; area effettiva di un trefolo 0,538 mmq; impregnato con malta a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 in classe M15 (EN 998-2), reazione al fuoco classe A1 (EN 1015-11), sistema composito a matrice inorganica, compresa la preparazione del supporto e bagnatura a rifiuto, la stesura di due strati di malta con interposto tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad alta resistenza e le zone di sovrapposizione; esclusi eventuale rimozione dell'intonaco esistente, eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato, tutti gli oneri per la realizzazione di eventuali diatoni, le prove di accettazione del materiale, le indagini pre e post-intervento e tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori: con tessuto del peso netto di fibra di circa 670 g/mq; n. trefoli per em = 1.57; spessore equivalente del nastro = 0.084 mm, spessore totale 5 ÷ 8 mm Fasce verticali Fasce orizzontali continue Fasca aggiuntiva in parte curva Fasca aggiuntive vicoletto Fasca aggiuntive vicoletto Fasca aggiuntive cortile es: Coronamento tetto inclinato		36,00 10,00 3,00 7.00 25,00	0.150 0,150 0,150 0,150 0,150	10,000	21,00 16,20 1,50 0,90 2,10		
1 16 AM24_R0 10.010.A	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1.20 m Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1.20 m con trapano a rotopercussione. In muratura di tufo Fori nelle fasce verticali *(par ug.=9*14) Fori nella piattabanda da consolidare	126,00	60,00	V,130		3,75 45,45 7′560,00 400,00	168,08	7'639,24
17 3058e	Barra elicoidale per il collegamento degli elementi portanti in muratura agli elementi portanti del telato (travi e pilastri) in c.a. per la realizzazione di connessioni trasversali in murature portanti ad uno o più paramenti verticali e chiodature, per il rinforzo delle fasce di piano tramite inserimento delle stesse barre nei giunti di malta o per il consolidamento di volte o archi in muratura, idonea alla realizzazione di connessioni sia a secco che con malta o resina di iniezione su supporto in calcestruzzo, laterizio, pietrame, tufo o calcare: in acciato inox tipo FN 1,4301 / 1,4567 (AISI 304): © 10 mm Barre STEEL DRY FIX 10 (L=1m) *(par,ug=9*14-5)	131,00	1,00,1			7′960,00	0,38	3'024,80
18 .M24_E08 1L025,F	Mumture monostrato di tamponamento Muratura monostrato di tamponamento, senza finzione portante, per zona sismica, realizzata con biocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45° c, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul rispannio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti.					131,00	13,14	1'721,34
-	A RIPORTARE STE: COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	100000						28'587,67

Vine to i	COMUNE DIMARANO DINAROLII-C 6996-REG	-211101	DIMENSIONI			170372024 -		
Num visit TARIFEA	• DESIGNAZIONE DELLAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	I M	PORTI
***************************************	RIPORIO				To peace		Hillar 163	TOTALE 28'587,67
	riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e							20 307,07
	finestre Spessore 43 cm Chiusum vano finestra parzialemnte crollato			1,200	1,800	2,16		
	SOMMANO mq					2,16	110,50	238,68
							110,50	230,00
⇒ 20 P.01	Fornitura e posa in opera di "galleria di contenimento" per la messa in sicurezza del vicoletto sud, realizzata a tubi e giunti con copertura parasassi realizzata con pedane in acciaio, inclinata verso l'edificio. Altezza minima 2.5m lato edificio e massima 3.5m lato confine. Fornita di basette regolabili appoggiate su piattini in plastica e coprigiunti, necessaria per la protezione dalla eventuale caduta dall'alto e dall'investimento di intonaco materiali distaccati dalla facciata o dalla copertura. La struttura è realizzata con portali disposti ad interasse di 180cm e correnti disposti al piede, in testa ed al centro degli elementi del portale, tavole metalliche fissate sui portali. Lunghezza della struttura pari ad 8m.							
	SOMMANO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	9 000,00	9′000,00
1 19 P.CONS.01	Onere per la esecuzione delle operazioni preliminari atte a garantire la sicurezza dei lavori, quali la pulizia della muratura da erbacce infestanti, la rimozione delle parti pericolanti, ta stilatura dei giunti/il fissaggio dei conci pericolanti e lo spostamento e il successivo riposizionamento presidi impiantistici presenti in facciata. Onere valutato a corpo	The state of the s				1.00		
	SOMMANO a corpo				-	1,00		8 mm
		100			-	1,00	700,00	700,00
	Noieggio a caldo di cestello cievatore avente sbraccio in altezza fino a 28-30m Noio di piattaforma per la realizzazione delle operazioni preliminari di messa in sicurezza necessarie per il montaggio del ponteggio (estirpazione arbusti, rimozione parti pericolanti, stilatura dei conci di pietra pericolanti, ecc.) Noio di piattaforma per la realizzazione delle operazioni preliminari di messa in sicurezza necessarie per il montaggio del ponteggio (estirpazione arbusti, rimozione parti pericolanti, stilatura dei conci di pietra pericolanti, chiodature della piattabanda della pfinestra parzialmente crollata, ecc.)					2.00		
	SOMMANO giorni				-	2,00	570.00	
					-		579,98	1 159,96
	Parziale LAVORI A MISURA euro				0 0 0 0 0 0			39'686,31
	TOTALE euro				100	4 4 4 7 7 7 8 8	-	39'686,31
			4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		-			37 000,51
		4. Marie						
		21 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	-					
								The second secon
						į		1 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m
								A. A
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFY		1	1		
	DESIGNAZIONE DEI LAVORI				
		TOTALE	9/6		
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	RIPORTO				
	D' la				
001 002 003 004	PONTEGGI ED OPERE PROVVISORIE CONSOLIDAMENTO STATICO PROTEZIONI PERMANENTI ONERI PER LA SICUREZZA	11 691,23 17 135,12 9 000,00 1 859,96	43,17 22,67		
	Totale SUPER CATEGORIE euro				
	Il Tecnico Comune di Marano di Napoli Fisponsabile del settere Level Pabbile e Manterancia Ing. Giovanni Napoli				
			l		
			-		
	TO THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPER				
			1		





