



**COMUNE DI MARANO DI NAPOLI**  
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI  
SETTORE LL. PP. - Ufficio Manutenzioni

## DETERMINAZIONE

*D. G. 10/18*

Data: <b>05/11/2022</b> N° Det. LL.PP.: <b>317</b>	<b>Servizio tecnico per "Esecuzione indagini geoelettriche Via Torre Caracciolo" - Affidamento incarico ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.</b> <b>CIG ZE7387EECE</b>
---	--

O Accertamento di entrata – O Prenotazione d'impegno – X Impegno di spesa – O Liquidazione di spesa  
O Org.e gestione del personale – O Determinazione a contrarre – O Programmazione – O Altro

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 267/2000 (e sue successive integrazioni e modificazioni) in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli, e del conferimento dell'incarico di Responsabile allo scrivente, avvenuto con Decreto Commissariale n. 06 del 14/01/2022.

### ISTRUTTORIA

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento istruito dal tecnico comunale incaricato, nell'ambito dell'espletamento delle proprie mansioni. Il procedimento è stato avviato ad iniziativa d'ufficio.

#### Premesso:

- Che alle ore 3:35 del giorno 05/11/22, il tecnico reperibile dell'Ente è stato telefonicamente contattato dal Comando di Polizia Municipale al fine di recarsi in Via Torre Caracciolo così come richiesto dalla squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Napoli già presente sui luoghi;
- Che il tecnico comunale, giunto sui luoghi, alla presenza di Agenti della Polizia Municipale di Marano, è stato accompagnato dal Capo Squadra dei VV.FF. presso una buca presente nei pressi del primo immobile posto sul lato destro della strada (in direzione della Torre Caracciolo);
- Che la buca in questione, eseguita nelle scorse settimane dalla Società ABC per verifiche funzionali delle condotte idriche, risulta essere in parte ricolma di materiale misto stabilizzato, presenta una depressione di circa 50 centimetri e risulta non essere asfaltata poiché il tappetino bituminoso di copertura è stato divelto e trascinato, nella sua interezza, ad una distanza di circa 15 metri dal posto delle acque di ruscellamento prodotte dalla pioggia;

#### Considerato:

- Che come verbalmente riportato dal Capo Squadra dei VV.FF., il loro funzionario responsabile dei VV.FF., precedentemente già intervenuto sul posto, ha dato disposizioni di immediata interdizione alla circolazione, sia pedonale che veicolare, della strada in questione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- Che le determinazioni di cui innanzi sono state confermate con apposito fonogramma inviato dal Comando Provinciale dei VV.FF. alle ore 8:42 del 05/11/22;
- Che al fine di mantenere le condizioni e gli standard di sicurezza, il tecnico reperibile e gli agenti della P.M., hanno eseguito apposito monitoraggio dell'intero comparto viario onde individuare una potenziale alternativa viabilità alle centinaia di famiglie residenti a valle della chiusura stradale da effettuarsi;
- Che non avendo trovato percorsi alternativi di immediato utilizzo, al fine di addvenire in tempi brevi all'acquisizione dei dati geotecnici indispensabili per la programmazione di qualsivoglia intervento finalizzato alla risoluzione delle eventuali esistenti criticità, a seguito di colloqui telefonici intercorsi con rappresentanti della Commissione Straordinaria, il Segretario Comunale ed il Responsabile del Settore LL.PP., si ritiene opportuno procedere con l'immediata esecuzione di indagine tomografica geoelettrica;

#### Tenuto conto:

- che nei giorni scorsi, l'adiacente Comune di Calvizzano, in ragione di un improvviso sprofondamento stradale presentatosi sul proprio territorio, per le stesse finalità esplorative di cui innanzi, ha operato AD HORAS apposita indagine tomografica avvalendosi della disponibilità all'immediato intervento della Società **ISTEMI materials testing** con sede in Via dei Lombardi n. 23 Mercato San Severino (SA);
- che la predetta Società, prontamente contattata dal Comune di Marano, ha manifestato la propria disponibilità a procedere nell'immediato all'esecuzione delle necessarie ed opportune indagini;
- che la Società ISTEMI risulta essere iscritta alla piattaforma elettronica Me.Pa;

- che l'importo stimato quale compenso per l'esecuzione delle verifiche geoelettroniche e redazione dell'apposita relazione ammonta ad € 2.227,00 (oltre Iva);
- che la spesa complessiva di € 2.716,94 (iva inclusa) ha copertura finanziaria al Cap. 254/4 del bilancio comunale;

**Visti:**

- il DURC rilasciato con esito regolare Prot. INAIL n. 35028761;
- l'allegata dichiarazione rilasciata dalla Società ISTEMI;

**Dato Atto:**

- che in ragione dell'urgenza ad operare, non risulta possibile attendere la tempistica prevista in materia di controlli antimafia a carico dell'operatore economico individuato e che l'affidamento può essere eseguita ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011;
- che il pagamento dei compensi relativi all'esecuzione del servizio in oggetto avverrà solo a seguito di acquisizione delle regolari e necessarie informazioni in merito a quanto innanzi;

si propone, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., di affidare alla Società **ISTEMI materials testing** con sede in Via dei Lombardi n. 23 Mercato San Severino (SA) il servizio tecnico di **"Esecuzione indagini geoelettriche Via Torre Caracciolo"** per un corrispettivo prestazionale come sopra determinato.

Il Tecnico Istruttore  
Ing. Giovanni Napoli

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Ritenuto necessario provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, fa propria l'istruttoria predisposta dall'incaricato ed approva la documentazione acquisita agli atti ed elencata in precedenza;

- ATTESTA – ai sensi dell'art. 47-bis del D.lgs 267/2000, recato dall'art. 3 comma 1, lettera d) legge 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;
- ATTESTA, altresì, ai sensi della circolare regolamentare emanata in data 29.01.2014 dal Segretario Generale (prot.18/2014);
- La coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- La conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
- Che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/13, non sussistono condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, all'adozione del presente provvedimento;

**D E T E R M I N A**

Di procedere all'adozione del presente provvedimento a contrarre ai sensi delle legge 241/90, ovvero:

1. **Approvare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;
2. **Affidare** ai sensi dell'art. 32 lett. a) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il servizio tecnico di **"Esecuzione indagini geoelettriche Via Torre Caracciolo"** per un corrispettivo prestazionale pari ad € 2.716,94 (iva inclusa) alla Società **ISTEMI materials testing** con sede in Via dei Lombardi n. 23 Mercato San Severino (SA);
3. **Imputare** il suddetto importo al Cap. 254/4 del bilancio comunale;
4. **Trasmettere** il suddetto provvedimento al SEF per gli adempimenti consequenziali;
5. **Disporre** la comunicazione dell'avvenuta adozione dell'atto a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e/o destinatari di pubblicità per disposizione di legge o regolamentare;
6. **Disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale;
7. **Disporre** la pubblicazione dei dati prescritti nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 1 co. 32 L. 190/12.

Il Responsabile Settore LL.PP.  
Ing. Angelo Martino

Il Responsabile del Settore economico finanziario appone il visto di regolarità contabile _____	
addì, _____ Determinazione n. _____ del _____	
oggetto: _____	
Capitolo <u>254/4</u>	N. Impegno/Accertamento <u>2590/22</u> Importo € <u>2.716,94</u>
Il Responsabile del SEF _____	